

CENTRE REGIONAL PICARDIE

Site Val De Somme
Rive Droite de la Somme
80142 ABBEVILLE CEDEX
Tél : 03.22.20.61.31

**Rapport de diagnostic
de vos installations d'assainissement**

Visite réalisée le 12/12/2017, par COULY Sebastien
Notre référence : 171111

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L1331 et suivants ;
Vu le Règlement sanitaire Départemental du Pas de Calais ;
Vu le Règlement d'Assainissement ;
Vu le Traité d'Affermage.

Propriété desservie :
39 RUE DU MARECHAL LECLERC
80150 CRECY-EN-PONTHIEU

Madame, Monsieur,

La conformité des rejets des installations intérieures d'assainissement de la propriété citée en objet a été vérifiée.
A l'issue de cette visite votre système est classé comme suit :

Constat d'enquête :	conforme	<input checked="" type="checkbox"/>	non conforme
---------------------	----------	-------------------------------------	--------------

Pour connaître le détail de la conclusion, veuillez vous reporter à la page 4 du rapport, ci-annexé.

Si votre installation est conforme :

Le service d'assainissement de la commune représenté par Veolia Eau - CGE n'a pas constaté d'anomalies sur les raccordements des installations intérieures d'assainissement (pour les points d'eaux auxquels nous avons eu accès) et en autorise le déversement.

Si votre installation est non-conforme :

Le récent contrôle des raccordements des installations intérieures d'assainissement de votre propriété a mis en évidence des anomalies qui sont présentées dans le constat d'enquête joint au présent courrier. Pour être en mesure de vous transmettre au plus vite le constat de conformité des rejets de vos installations d'assainissement, nous vous saurions gré de bien vouloir informer nos services, dès que possible, de l'achèvement des travaux, afin que nous puissions réaliser la contre-visite de contrôle.

La présente attestation ne sera pas opposable à la commune et à Veolia Eau - CGE si des infractions venaient à être décelées ultérieurement à l'occasion des contrôles effectués par les services de Veolia Eau - CGE. Le propriétaire s'exposerait alors à la mise en action des voies de droit prévues par la réglementation.

Responsable du Service des contrôles d'Assainissement

N° de dossier GCA : 171111

Date de l'enquête : 12/12/2017

Heure : 11:39

Technicien : COULY Sebastien

I. Informations générales

1 - Adresse de la visite

N° : 39	Voie : RUE DU MARECHAL LECLERC	
Complément adresse :		
CP : 80150	Commune : CRECY-EN-PONTHIEU	
Référence cadastrale :	Section :	N° parcelle :
Coordonnées GPS : Lambert Zone :	X :	Y :
Degrés décimaux :	Latitude :	Longitude :

2 – Noms, prénoms et téléphones

Nom :	M PLEY JEAN		
Téléphone :			
Situation immobilière :	<input checked="" type="checkbox"/> propriétaire	<input type="checkbox"/> locataire	<input type="checkbox"/> intermédiaire
Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire :			
Nom :			
Téléphone :			
Lieudit :			
N° :	Voie :		
CP :	Commune :		

3 - Autres informations

Type de logement :	<input checked="" type="checkbox"/> habitat individuel	<input type="checkbox"/> immeuble collectif	<input type="checkbox"/> autre
Assainissement autonome :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	
Type de réseau :	<input type="checkbox"/> unitaire	<input checked="" type="checkbox"/> séparatif	
Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ...) :			

II. Raccordement

Regard EU :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Emplacement :	Sous trottoir	Etat : Bon
Accessible :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Dimensions regard :	40 cm X 40 cm	Profondeur : cm
Présence cunette :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Conformité :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
- Branchement RUE DES ECOLES.		
Regard EP :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	
Emplacement :		Etat :
Accessible :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Dimensions regard :	cm X cm	Profondeur : cm
Présence cunette :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Conformité :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LDD, particularités, ...) :		
Effluent domestique :	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Effluent non domestique :	<input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	

III. Eaux usées

Raccordement :	<input checked="" type="checkbox"/> sur regard	<input type="checkbox"/> sur tronçon
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non

Equipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau
WC	oui		Eaux usées
Salle de bain	oui		Eaux usées
Evier	oui		Eaux usées
Lave-linge			
Lave-vaisselle			
Chaudière			
Siphon de sol			
Fosse septique			
Puisard			
Système de relevage			
Autre		Observations :	

Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Existence d'un évent (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

IV. Eaux pluviales

Raccordement :	<input type="checkbox"/> sur regard	<input type="checkbox"/> sur tronçon	<input checked="" type="checkbox"/> autre
Dispositif anti-reflux :	<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non	

Equipement	Présence	Nombre	Raccordement au réseau	Regard en pied de gouttière
Gouttière avant / rue	oui		domaine public	
Gouttière arrière / rue	oui		Eaux usées	
Gouttière gauche / rue				
Gouttière droite / rue				
Siphon de sol				
Descente garage				
Puisard				
Système de relevage				
Grille				
Autre		Observations :		

Locaux et branchements en contrebas :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Existence d'un évent (ventilation haute) :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non
Si oui, diamètre suffisant :	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non

V. Conclusion

Constat d'enquête : conforme non conforme

1 – Anomalies constatées

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales qui figurent sur le schéma joint. Il appartient au propriétaire de l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être engagée quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n'ont pas été contrôlées.

- Des eaux pluviales se déversent dans le réseau d'eaux usées.
- Absence de tuyau d'évent sur la partie la plus élevée de l'habitation.

2 – Constat

Réalisation d'un croquis de l'installation : oui non
Méthode de contrôle : colorants fumigène visuel
Toutes les pièces de la propriété ont-elles été accessibles : oui non ne sait pas
Si non, lesquelles :

Autres observations :

VI. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations :

- La séparation des eaux pluviales du réseau d'eaux usées. Pour cela nous vous conseillons :
 - Soit le raccordement des eaux pluviales au caniveau, pour cela une demande est à effectuer auprès des services techniques de la ville.
 - Soit l'infiltration de vos eaux pluviales à la parcelle.
- Création d'un tuyau d'évent.

Délai de travaux : mois

- Eaux usées
- Eaux pluviales
- Eaux unitaires

CE SCHÉMA INDIQUE LES POINTS D'EAUX AUXQUELS NOUS AVONS EU ACCÈS. LES ÉVACUATIONS NE SONT REPRÉSENTÉES QU'À TITRE INDICATIF.

39 RUE DU MARECHAL LECLERC
CRECY EN PONTHEIU

